Arlington / Pascal

Storm Sewer Kaufman To
(Frankson @ Hamline)
MH 966 To MH 879 (New)

BM	4.63	244.22		239.59	
0+0	30' (S)	so.	5.02	239.20	226.71
0+25	30' (S)	so	6.05	238.17	227.81 ~~228.52~~
0+50	30' (S)	so	3.72	240.50	228.91 ~~230.33~~
0+75	30' (S)	so.	4.17	239.74	230.01 ~~232.15~~
1+05.26	30' (S)	so.	5.38	238.84	231.34 ~~234.34~~
BM			2.34	241.88	241.89
BM	5.63	245.37		239.74	
0+50	30' (S)	No.	3.25	242.12	228.91
0+75	30' (S)	No.	3.60	241.77	230.01
			7.04	238.33	238.34

DN
ML

8-1-05 (8)

Change By Mark F
8-11-05

CP # 10
C 12.49 MH 966

C-~~9.65~~ C-10.36 4.4%

C-~~10.17~~ C-11.60 ~~1.5~~%

C-~~7.90~~ C-~~10.04~~ C-9.73

C-~~4.50~~ C-7.50 MH 879 (New) Fill To TC 5.01, 239.21 = ~~4.80~~ 7.80

0+75 34' (S) East MH 966 To MH 950

0+75 30' (S) so MH 966 To 879

C-13.21

C-11.76

FE out 30' (S)