Arlington/Pascal P8134
Storm Sewer
Frankson Hamline to West

	MH 873 TO MH 869					
BM	5.75	253.81		248.06		
0+0	20' ⊖ so.		5.48	248.33	239.39	
0+50	23' ⊖ so.		5.32	248.49	239.62	
1+00	20' ⊖ so.		4.91	248.90	239.85	
1+14.27	20' ⊖ so.		4.86	248.95	239.91	
1+14.27	10' ⊖ so.		4.68	249.13	239.91	
	MH 869 TO MH 866					
0+00	20' ⊖ so.		4.76	249.05	239.91	
0+50	20' ⊖ so.		4.58	249.23	240.11	
1+00	20' ⊖ so.		4.79	249.02	240.31	
1+50	20' ⊖ so. Hob		5.00	248.81	240.51	
2+09.94	20' ⊖ so.		5.80	248.01	240.75	
2+09.94	10' ⊖ so.		5.97	247.84	240.75	
BM			4.59	249.22	(249.21)	

DU
DS
TH

8-23-05 (17)

STA 22+00 12' ⊖ Rt Frankson

C-8.94	MH 873	
C-8.87	0.455% Change	8-29-05
C-9.05		
C-9.04	MH 869	248.40 Fill To TC = 8.50
C-9.22	MH 869	
C-9.14	MH 869	
C-9.12		
C-8.71	0.40%	
C-8.30		
C-7.26	MH 866	247.30 Fill To TC = 6.55
C-7.09	MH 866	

STA 20+10 12' ⊖ Rt Frankson