Arlington-Pascal P8134
Storm Sewer
MH# 854 TO MH# 851
Frankson to Pascal

BM	4.86	243.65		238.79	
			Changes		
0+0	40'⊙ No.		4.59	239.06	229.24
0+50	40'⊙ No		4.27 spk	239.38	229.44
1+00	40'⊙ No		3.82	239.83	229.64
1+79.74	40'⊙ No		1.87 spk	241.78	229.95
	MH 851 TO MH 848				
0+0	40'⊙ No		2.69 Hub	240.96	229.95
0+50	5.40	245.90	3.15	240.50	230.21
1+00	30'⊙ No		5.22	240.68	230.47
1+43.77	30'⊙ No.		5.16	240.74	230.70
BM			4.51	241.39	(241.38)

DN
BS
TH

9-22-05

9.39 18.96 12.05
7.40 6.51

STA 13+0 12'⊙ F/C Rt Frankson

C-9.82 MH# 854
C-9.94 0.39%
C-10.19
C-11.83 3.81 239.84 Top MH 239.60 Fill TC = 9.65 MH# 851
C-11.01 MH# 851
C-10.29 30'⊙ No. 0.522%
C-10.21
C-10.04 MH# 848 240.20
Fill TC = 9.45
CP# 16