Arlington/Pascal P8134
Benches on Homeline
CP # 82 at Frankson

BM	7.05	247.94		240.89	CP # 81
TP	1.97	246.53	3.38	244.56	
BM	7.54	246.55	7.52	239.01	CP # 82
TP	4.08	248.63	2.00	244.55	
BM			7.76	240.87 (201.99)	CP # 81
BM	1.93	240.94		239.01	CP # 82
			4.05	236.89 (234.00)	2.89 TOO HI MH 460
			10.12	230.84	
BM				239.01	CP # 82 MH 966
				236.65	over Flow Elev