Arlington/Pascal P8134
Storm Sewer Huron
Hoyt To The North
MH 1014 To MH 1015

BM	3.33	247.60		244.27		
0+0	20'@E		3.54	244.06	235.70	C-8.36 MH 1014
0+50	10'@E		4.80	242.80	235.91	C-6.89
1+00	10'@E		4.24	243.36	236.12	C-7.24 0.41%
~~1+72~~	13'@E		6.57	241.03	~~236.50~~ 236.25	~~C-4.53~~ MH 1015 TC=241.75 Fill TC 5.50

New Invert
at a New STA
STA = ?

San. Sewer
MH 15 To MH 609

BM	4.32	246.54		242.22		
0+0						
0+0						
0+38.28		20'@E	4.22	242.32		
0+38.28		32'@E	4.14	242.40		

DN
JS
CM

5-8-06

STA ER 12'@F/C Lt Huron
TC=242.00
MH 15
MH 15
TC=241.50
MH 609 Fill TC=
MH 609